

Оснащение кабинета
технологии
«Швейное дело»



Швейная машина



Оверлок и
система
отпаривания



Производственная машина



Вязальная
машина

Правила техники безопасности на уроке технологии

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

- Быть внимательной.
- Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не травмировать пальцы и булавки только в иглоушко.
- Класть ножницы с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
- Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями, кошками вперед.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

- Не включать швейную машину, пока не будет установлена игла и выкрутка.
- Не касаться вращающихся частей швейной машины.
- Следить за правильным положением иглы, на всей поверхности ткани.
- Не касаться близко вращающихся частей швейной машины.
- Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С УГОЛОМ

- Угол ровнать строго по специальной подставке.
- Шир уголка не должно касаться.
- Видеть за рукоятку уголка и выключить уголок руками.
- Уголок аккуратно, чтобы не повредить лезвия уголка.
- Следить за тем, чтобы уголок не касался поверхности уголка.
- Во время работы уголок должен быть выключен.
- Не оставлять без присмотра включенный уголок.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

- Пользоваться оборудованием в мастерской только по разрешению учителя и в его присутствии.
- Строго соблюдать правила безопасной работы с инструментом.
- Во время работы не отвлекаться, не дергаться, не разговаривать.
- Соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте.

Этой и строгих правил правил поведения в швейной мастерской!



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В случае появления неисправности в работе швейной машины и уголка следует выключить его и сообщить об этом учителю.
- При падении самоотухом, головке уголка надо прекратить работу и сообщить об этом учителю.
- При получении травм (порезы, ушибы, ожоги) сообщить об этом учителю.



Стенд
«Правила
техники
безопасности
на уроке
технологии»